



# 再生機作業報告書

2021/4/28  
株式会社カンダマシナリー  
担当者:近藤 仁



アマダ製ベンダー  
RG-35S AUTO B/G II 1992年式



## ●再塗装




●パッキン交換



●ガイドローラー交換(上2カ所)



●分解部品組上げ



●精度調整



●整備



●動作チェック



●交換部品  
摩擦板




スイッチ類



キーシート



タイミングベルト



ガイドローラー2個



●完成



