

整備指示書・完了報告書

指示		指示内容	完了		整備内容
年	月日		年	月日	
		連続ボタンを正規の状態に戻す、または 新品交換			正規の状態に戻して完了
		レギュレーター新品交換			在庫新品交換完了
		カンザシ、自社にて作成			完了
		ルプリケーター、油注入後、動作確認 不良の場合は新品交換			エア漏れ有の為、在庫新品交換
		モーターベアリング新品交換			6206,6207新品交換
		オーバーラン			50Hzモーターの為、売約先によりプーリー交換 を検討
		Vベルト交換			B73交換
		グリスポンプ交換 グリス給油			IHI SKA-214交換 給油完了
		グリス管詰まり グリス不足			グリス管クリーニング完了 グリス給油完了
					バランスグリス補充 フライホイールシリンダークリーニング、チェックOK
					ATFオイル新品交換 TAC油漏れチェックOK

ポイント部クリーニング,オイル補充