

1. 仕様および付属品

1.1 仕様

仕 様	機 種	LEO-80A ◎LEOG-80A	LEO-100A ◎LEOG-100A	LEO-125A ◎LEOG-125A	LEO-150A ◎LEOG-150A	LEO-200A
能 力・容 量						
ベ ッ ド 上 の 振 り	mm			4 9 0		
〃 (面 板 か ら 185mm の 間)	mm			5 3 0		
◎ 切 落 し 上 の 振 り	mm			◎ 7 2 0		—
◎ 面 板 端 面 か ら の 切 落 し の 巾	mm			◎ 2 6 0		—
往 復 台 上 の 振 り	mm			2 6 0		
セ ン タ 間 距 離	mm	8 0 0	1, 0 0 0	1, 2 5 0	1, 5 0 0	2, 0 0 0
主 軸						
床 面 か ら の 心 高	mm			1, 0 8 0		
主 軸 端				A1. No. 6		
テ ー パ 穴	M. T.			No. 6		
貫 通 穴 径	mm			54		
セ ン タ	M. T.			No. 4		
回 転 速 度 変 換 数				16		
回 転 速 度	rpm			19~1,500 または 23~1,800 または 25~2,000		
往 復 台						
往 復 台 の 移 動 量	mm	8 0 0 ◎ 7 1 0	1, 0 3 0 ◎ 9 4 0	1, 2 6 0 ◎ 1, 1 7 0	1, 4 9 0 ◎ 1, 4 0 0	2, 0 0 0
横 送 り 台 の 移 動 量	mm			2 9 5 ◎ 4 0 0		
刃 物 送 り 台 の 移 動 量	mm			1 4 0		
送 り 変 換 数				3 2		
縦 横 送 り 量	mm/rev		0. 0 5 ~ 0. 7 1			
縦 送 り ハ ン ド ル 目 盛	mm		1 目 0. 2 0			
横 送 り ハ ン ド ル 目 盛	mm		1 目 0. 0 2 5			
刃 物 台 送 り ハ ン ド ル 目 盛	mm		1 目 0. 0 2			
ね じ 切 り						
メ ー ト ル ね じ	mm			1 ~ 7		
イ ン チ ね じ	t. p. i			2 8 ~ 4		
モ ジ ュ ー ル ね じ	M			0. 5 ~ 3. 5 (親ねじメートルの場合のみ)		
D・P ね じ	P			5 6 ~ 8		
親 ね じ (直 径 × ピ ッ チ)	mm			メ ー ト ル 親 ね じ 旋 盤 40 × 6 イ ン チ 親 ね じ 旋 盤 40 × 4 t. p. i		
心 押 台						
心 押 軸 の テ ー パ 穴	M. T.			No. 4		
心 押 軸 の 移 動 量	mm			1 5 0		
ベ ッ ド						
長 さ	mm	1, 9 6 0	2, 1 9 0	2, 4 2 0	2, 6 5 0	3, 2 9 0
巾	mm			4 1 5		
電 動 機						
主 電 動 機	kW-P			5. 5 - 4		
機 械 の 大 き さ						
全 長 × 全 巾 × 全 高	mm	2,290×1,110 ×1,320	2,520×1,110 ×1,320	2,750×1,110 ×1,320	2,980×1,110 ×1,320	3,530×1,110 ×1,320
所 要 床 面 積	mm	3,060×1,900	3,290×1,900	3,520×1,900	3,750×1,900	4,390×1,900
概 重 量	kg	2, 0 0 0 ◎ 2, 1 0 0	2, 1 0 0 ◎ 2, 2 0 0	2, 2 0 0 ◎ 2, 3 0 0	2, 3 0 0 ◎ 2, 4 0 0	2, 6 0 0

注 ◎印は切落し付の仕様であります。

回転速度 (r. p. m)

19. 30. 48. 60. 77. 95. 118. 155. 185. 243. 300. 375. 475. 580. 950. 1,500
 23. 36. 58. 72. 92. 113. 142. 184. 222. 290. 360. 448. 570. 700. 1,140. 1,800
 25. 40. 65. 80. 102. 126. 158. 204. 246. 324. 400. 500. 630. 780. 1,270. 2,000